

FUTURE KIT HIGH OUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรขยายเสียงชุดนี้จะมีเฉพาะเมนแอมป์ คือ ไม่มีภาคโทนคอนโทรล การจัดวงจรเป็นแบบ OTL ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องลำโพงไหม เมื่อทราน-ซิสเตอรเอาทพุทซ็อต

ขอมูลทางดานเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 40-50 โวลท์ดีซี กระแสมากกว่า 3 แอมป์
- หรือใช่หม่อแปลงขนาด 31,0,31V หรือ 33,0,33V มากกว่า 3 แอมป์
- ให้กำลังเอาทพุทสูงสุด 30 วัตต์ ที่ 8 โอหม ต่อข้าง
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.65 x 1.77 นิ้ว ต่อแผ่น

การทำงานของวงจร

เนื่องจากด้าน L และ R การทำงานเหมือนกัน ดังนั้นจึงขออธิบายการ ทำงานด้านเดียวเท่านั้น สัญญาณจาก INPUT จะผ่าน R19,C10 มาเข้า TR6 ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นก่อน สัญญาณที่ขยายแล้วจะส่งผ่าน C8 ไปเข้า TR5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นปรีไดร์ฟ สัญญาณจะส่งไปเข้า TR3 และ TR4 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวไดร์ฟ เพื่อส่งไปเข้า TR1 และ TR2 ขยายสัญญาณ ส่งผ่าน C2 คัปปลิ้ง สัญญาณเสียงออกลำโพง C3 และ R20 จะป้อนกลับมา เข้า TR6 เพื่อควบคุมอัตราการขยายและ R1,C1 ทำหน้าที่ป้องกันการ ออสซิเลทความถี่สง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการ ประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อ ้ความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากตัวต่ำนทานและไล่ ้ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น คาปาซิสเตอร์แบบ อิเล็กทรอไลต์, ไดโอดและทรานซิสเตอร์ เป็นต์น ควรใช้ความระมัดระวังใน การประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์ ้กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้ำหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทำให้อุปกรณ์ หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มี อัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยา ประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วยหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อย แล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ แก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือถวดซับ ตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์ได้

ทรานซิสเตอร์ TR4,TR6 ให้ขั้นน็อตแผ่นระบายความร้อนก่อน แล้ว ให้ใส่ลงในปริ้นท์ตำแหน่ง 4, 6 และขันน็อตให้แผ่นระบายความร้อนติด กับแผ่นปริ้นท์ให้แน่น เมื่อขันน็อตเสร็จทั้งสองตัวแล้วจึงบัดกรีทรานซิส-เตอร์ทั้งสองตัว

การทดสอบ

ให้ต่อจุจ SP เข้ากับลำโพงทั้งด้าน L และ R จุด IN L และ R ต่อเข้ากับ สัญญาณจากวิทยุหรือเทปที่จะมาทำการขยาย จุด +50V และ G มีไวตอกับ ภาคจายไฟเพื่อเลี้ยงวงจร ตอนแรกให้ลดสัญญาณเสียงจนสุด จายไฟเข้า ้วงจร เสร็จแล้วให้ค่อยๆ เร่งเสียงขึ้น เสียงที่ป้อนเข้าที่จุด IN ก็จะขยาย สัญญาณออกลำโพง แต่ถ่ำเร่งเสียงแล้วไม่มีเสียงออกทางลำโพงหรือจ่ายไฟ เข้าแล้วมีกลิ่นใหม่ ให้ทำการถอดปลั๊กที่จ่ายเข้าวงจรทันที แล้วทำการตรวจ ซอมกอน

การนำไปใช้งาน

จุด OUT 12V เป็นจุดไฟออก 12 โวลท์ มีไว้สำหรับไปจ่ายให้ภาคโทน-คอนโทรล สำหรับขยาย 30 วัตต์ ชุดนี้ให้ใช้โทน-คอนโทรลสเตริโอ รหัส 626

วงจรเพาเวอร์แอมป OTL 30+30W สเตอริโอ R1% POWER AMP. OTL 30+30W R1% LEVEL **CODE 657**

This 30Wrms stereo power amplifier is a dual economical driver which may be coupled with a stereo preamplifier, tone controls and mixer circuits to build a powerful unit for public address and home entertainment. The OTL outputs provide loubspeaker protection against output transistor short circuit.

Technical data

- Power supply : 50VDC max. / more then 3A.
- Output power : 30Wrms @ 4 or 8Ω
- IC board dimension : 4.65 in x 1.77 in.
- How does it work

In Fig. 2, as the left side of the circuit is resemble to its right side so it is sufficient to describe only the performances of it left side. The signal from INPUT passes R19, C10, and then be amplified by TR6. The amplified signal is transferred to C8, TR5, TR3, TR4, TR1, TR2 and C2 to couple the signal out of the loudspeaker. Some signal is directed through C3, R20 on TR6 to control amplification amplitude. R1 and C1 will prevent high frequency oscillation.

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.


*** Screwing heatsink to transistor TR4, TR6 before combining to print at 4, 6. Tightly screwing both device together before soldering.


Testing


Connecting SP with L&R loudspeakers and IN L,R with tape or cassette signal. Connecting +50V and G with power supply. Decreasing signal to zero and then respective increasing. The sound from IN will then amplified toward the loudspeaker. If there is no sound from the loudspeaker or burst smell, plug out and immediately check the circuit.

Application

12V OUT transfers the voltage to tone and control part in order to amplify to 30W. This set requires tone-control stereo code 626.







http://www.futurekit.com